



I.I.S. - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. Dell'Olio"

Via M. Giuliani, 10 Italia – 76011 Bisceglie (BT)



COMUNICAZIONE n° 51

a. s. 2021/22

Alle studentesse ed agli studenti
Alle famiglie
Al personale
All'albo

Oggetto: Ripristino dell'orario antimeridiano ordinario delle attività didattiche.

La Provincia di Barletta-Andria-Trani, Settore edilizia e manutenzioni, con l'allegata nota acquisita agli atti d'Ufficio in data odierna con protocollo n° 10122, ha dichiarato "*la funzionalità dell'impianto elettrico nella zona interessata da infiltrazione*".

Pertanto, considerato che le aule del lato sinistro, con esclusione delle quattro aule interessate dalle infiltrazioni, risultano utilizzabili, a partire **da sabato 16 ottobre 2021 le attività didattiche si svolgeranno con orario ordinario antimeridiano.**

Le classi originariamente ospitate nelle aule interessate dalle infiltrazioni verranno temporaneamente allocate in altri ambienti.

Bisceglie, 15 ottobre 2021

Il Dirigente scolastico
ing. Mauro Leonardo Visaggio



Provincia di Barletta Andria Trani

Settore 4° - Edilizia, Manutenzioni, SUA e Contratti

Trasmessa a mezzo pec

C.A

DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE
"Giacinto dell'Olio"
Via Mauro Giuliani, 10 Bisceglie (BT)
pec: bais05700q@pec.istruzione.it

OGGETTO: Infiltrazione di acqua piovana e caduta controsoffitto.
riscontro nota protocollo 0021726-21 del 08/10/2021 e successive nota prot. 0021835 del
11/10/2021

In riferimento alla nota in oggetto, si mette a conoscenza della Dirigenza Scolastica in indirizzo, che lo scrivente Arch. Vito Basso Istruttore tecnico del Settore IV, il giorno 12/10/2021, informato il Dirigente del Settore IV, Arch. Francesco Gianferrini, ha proceduto al sopralluogo per visionare i danni occorsi in seguito all'evento metereologico eccezionale verificatosi.

Considerata l'urgenza, di ripristino delle attività scolastiche, per l'area interessata priva di corrente, è stata fatta intervenire l'impresa "Edilferro s.c.r.l." che resasi subito disponibile, dopo aver preso visione dello stato di fatto, ha **verificato la funzionalità dell'impianto elettrico**.

Pertanto si dichiara la funzionalità dell'impianto elettrico nella zona interessata da infiltrazione.

Distinti saluti

Arch. Vito Basso

POSTA CERTIFICATA: impianto elettrico

"PER CONTO DI: EDILIZIA.MANUTENZIONE@CERT.PROVINCIA.BT.IT" RICEVUTO il 14/10/2021
(posta-certificata@legalmail.it) 18:32:50

A: bais05700q (bais05700q@pec.istruzione.it)



Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/10/2021 alle ore 18:32:48 (+0200) il messaggio "impianto elettrico" è stato inviato da "edilizia.manutenzione@cert.provincia.bt.it" indirizzato a:

bais05700q@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 25E655FD.006B892D.7FA628F5.CCF17A55.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 14/10/2021 at 18:32:48 (+0200) the message "impianto elettrico" was sent by "edilizia.manutenzione@cert.provincia.bt.it" and addressed to:

bais05700q@pec.istruzione.it

The original message is attached.

Message ID: 25E655FD.006B892D.7FA628F5.CCF17A55.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission